



MANUEL D'UTILISATION DES FÛTS POLYKEG

MI01 Rev. 06 du 08/11/2019



INTRODUCTION

Le fût jetable Polykeg® est destiné aux applications professionnelles de soutirage de boissons. Ce manuel contient les informations, les instructions et les avertissements permettant une gestion et une utilisation correcte du fût jetable Polykeg®.

SOMMAIRE

1. TRAÇABILITÉ ET MARQUAGE	p.	3
2. AVERTISSEMENTS ET RÈGLES DE SÉCURITÉ	p.	4
3. MANUTENTION - STOCKAGE - TRANSPORT DES FÛTS VIDES	p.	5
4. MANUTENTION - STOCKAGE - TRANSPORT DES FÛTS PLEINS	p.	6
5. INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DU FÛT	p.	7
6. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE MANUEL DES FÛTS AVEC ET SANS POCHE	p.	8
7. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES FÛTS SANS POCHE	p.	10
8. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES FÛTS AVEC POCHE	p.	11
9. INSTRUCTIONS POUR LE SOUTIRAGE	p.	12
10. INSTRUCTIONS POUR LA DÉPRESSURISATION	p.	13
11. INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION	p.	14
12. FICHE DES MATÉRIAUX ET SYMBOLES	p.	15
13. ACCESSOIRES	p.	16
14. OPTIONS	p.	17

1. TRAÇABILITÉ ET MARQUAGE


IDENTIFICATION STANDARD DE LA PALETTE

La traçabilité complète du produit est garantie par une étiquette d'identification apposée sur chaque lot. La Fig. 1 montre les informations qui figurent sur l'étiquette.



NUMÉRO DE SÉRIE DE LA VALVE

Chaque valve est identifiée par un numéro de série unique (Fig. 2).



NUMÉRO DE SÉRIE DU FÛT

Chaque fût est identifié par un numéro de série unique (Fig. 3).





Fig. 3

2. AVERTISSEMENTS ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Le fût jetable PolyKeg® est destiné à des applications professionnelles. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation, l'étiquette comportant les avertissements et les instructions d'utilisation (Fig. 1) ainsi que les symboles (Fig. 2) présents sur le fût. Si vous ne maîtrisez pas l'utilisation du fût PolyKeg® ou des systèmes de soutirage, contactez vos fournisseurs pour recevoir la formation adéquate. L'installation de soutirage doit être équipée d'un réducteur de pression incluant une soupape de sécurité afin de ne pas dépasser la pression maximale d'utilisation indiquée sur l'étiquette.

Une utilisation inadaptée du fût PolyKeg® et/ou de l'installation de soutirage risque d'endommager ou de faire éclater le fût, entraînant des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles. Le fût jetable PolyKeg® ne peut pas être réutilisé; il ne doit pas être abandonné dans la nature, mais acheminé dans les centres de collecte prévus à cet effet, complètement vide et dépressurisé. Vérifier l'intégrité du fût avant et pendant son utilisation. Ne pas retirer ni rendre illisibles les étiquettes présentes sur le fût.





Fig. 1



TEMPÉRATURES DU FÛT 0 °C < T < 35 °C (32 °F < T < 95 °F)



PRESSION D'UTILISATION Max. 3,5 bars (50 psi)

En cas de surpression, le fût peut entraîner des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles.



DANGER CO2 ET N2

Lisez les instructions d'utilisation du CO2 et du N2 mises à votre disposition chez vos fournisseurs. Risque d'asphyxie.



Tenir hors de portée des enfants.



Ne pas exposer à la lumière du soleil.



Tenir loin des substances corrosives/chimiques. Ne pas utiliser de détergents.



Ne pas percer ni découper.



Ne pas faire rouler ni tomber au sol.



Ne pas retirer ni intervenir sur la valve.

Fig. 2

3. MANUTENTION - STOCKAGE - TRANSPORT DES FÛTS VIDES

Fûts vides	PALETTES 800x1200 mm									
		000	000	000	000	000	00			
Palettisation	12 L		16 L		20 L		24 L		30 L	
N. de couches	5		4		4		4		3	
Fûts par couche	15		15		15		1	2	1	2
Fûts par palette	75		60		60		48		3	6
Hauteur (mm)	2124	mm	2090 mm		2442 mm		2402 mm		2152 mm	
Hauteur (inch)	83,6	2"	82,28"		96,14"		95,56"		84,72"	
	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts
Camion (13,6 m)	33	2475	33	1980	33	1980	33	1584	33	1188
Conteneur 20 ft	11	825	11	660	11	660	11	528	11	396
Conteneur 40 ft High Cube	24	1800	24	1440	24	1440	24	1152	24	864
Notes	Les palettes sont enveloppées dans un film extensible blanc. Pour la version Basic, des intercouches en carton sont insérées entre les couches. Orientation des fûts: valve vers le haut.									
Avertissements		L'empilage des palettes doit tenir compte des propriétés mécaniques du fût mentionnées dans la fiche technique, de la réglementation locale, des moyens et des modalités de manutention, ainsi que des conditions de stockage.								

Fûts vides	PALETTES 1000x1200 mm										
	000	000	000	000	000	000					
Palettisation	ettisation										
	12	L	16 L		20 L		24 L		30 L		
N. de couches	5		4		4		4		3		
Fûts par couche	20)	20		20		14		14		
Fûts par palette	10	0	80		80		56		42		
Hauteur (mm)	2124	mm	2090 mm		2442 mm		2402 mm		2152 mm		
Hauteur (inch)	83,6	32"	82,28"		96,14"		95,56"		84,72"		
	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	n. palettes	n. fûts	
Camion (13,6 m)	26	2600	26	2080	26	2080	26	1456	26	1092	
Conteneur 20 ft	10	1000	10	800	10	800	10	560	10	420	
Conteneur 40 ft High Cube	21	2100	21	1680	21	1680	21	1176	21	882	
Notes	Pour la	Les palettes sont enveloppées dans un film extensible blanc. Pour la version Basic, des intercouches en carton sont insérées entre les couches. Orientation des fûts: valve vers le haut.									
Avertissements			•	•		•			a fiche techniqu ons de stockag		

4. MANUTENTION - STOCKAGE - TRANSPORT DES FÛTS PLEINS

Fûts pleins	PALETTES 800x1200 mm									
	00000	00000 00000 00000	00000	0000	0000					
Palettisation										
	12 L	16 L	20 L	24 L	30 L					
N. de couches	4	3	2	2	2					
Fûts par couche	15	15	15	12	12					
Fûts par palette	60	45	30	24	24					
Hauteur (mm)	1730 mm	1606 mm	1298 mm	1278 mm	1486 mm					
Hauteur (inch)	68,11"	63,22"	51,10"	50,31"	58,50"					
Avertissements				du fût mentionnées dans la tition, ainsi que des condition						

Fûts pleins		PALE	ΓTES 1000x120	0 mm	
	00000	00000	00000	0000	0000
Palettisation	121	16 L	20 L	24 L	30 L
N. de couches	4	3	2	2	2
Fûts par couche	20	20	20	14	14
Fûts par palette	80	60	40	28	28
Hauteur (mm)	2293 mm	1606 mm	1298 mm	1278 mm	1486 mm
Hauteur (inch)	68,11"	63,22"	51,10"	50,31"	58,50"
Avertissements				du fût mentionnées dans la tion, ainsi que des condition	

5. INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DU FÛT

Le fût PolyKeg[®] est jetable et il est fourni prêt-à-l'emploi. Les instructions détaillées ci-dessous doivent être suivies afin de garantir l'hygiène optimale du produit.

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Solution d'acide peracétique (max. 2 %)
- Solution hydro-alcoolique (max. 20 %) en fonction du produit à enfûter.
- Eau chaude/vapeur

AVERTISSEMENTS:

Vérifiez que le détergent/désinfectant soit compatible avec le produit à enfûter et avec le fût PolyKeg® conformément à la fiche technique des materiaux (section 12 du présent manuel d'utilisation).

En cas de désinfection à l'eau chaude et/ou à la vapeur d'eau:

• Pression maximale: 0,8 bar

• Température maximale: 100°C

• Durée d'exposition: quelques secondes


PARTIES À DÉSINFECTER

Toute surface susceptible de rentrer en contact avec le produit à enfûter doit être désinfectée, par exemple la valve du fût, le connecteur de remplissage et de soutirage, etc.

Il est également indispensable de rincer à l'eau les surfaces traitées avec les produits désinfectants.

6.INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE MANUEL DES FÛTS AVEC ET SANS POCHE

Pour le remplissage manuel des fûts, utilisez le kit de remplissage PolyKeg® adapté à la valve du fût (voir les kits disponibles dans la section 14 du présent manuel d'utilisation). Dans le cas de fûts avec poche A et G, l'utilisation du connecteur de la marque Micro Matic est recommandée.




- 1 Tuyau de gaz
- 2 Raccord de gaz
- 3 Robinet de gaz
- 4 Manomètre
- 5 Raccord régulateur de gaz
- ® Régulateur de contre-pression
- Tuyau du produit
- ® Raccord du produit
- Robinet du produit
- ® Connecteur Micro Matic

6.1 PRÉPARATION


- Nettoyez et désinfectez les parties en contact avec le produit (Fig. 1) en suivant les instructions qui figurent dans la section 5 du présent manuel d'utilisation.
- Assemblez le kit de remplissage comme indiqué sur la Fig. 2.
- Serrez le raccord (5) (Fig. 2).
- Fermez le robinet 3 et le robinet 9 (Fig. 2).
- Ouvrez le robinet rouge Fig. 2 A (uniquement pour le connecteur de la valve K).
- Fermez le régulateur de contre-pression 6 (Fig.2).
- Connectez le tuyau du produit 7 au raccord 8 (Fig. 3).
- Vérifiez que la pression du gaz dans l'installation ne dépasse pas la pression maximale autorisée tel que indiqué dans la section 2 du présent manuel d'utilisation.
- Connectez le tuyau de gaz ① comme indiqué sur la Fig. 3.

NOTE Utilisez du CO2 ou du N2 pour les fûts sans poche. Pour les fûts avec poche interne, il est possible d'utiliser de l'air.


- Ouvrez le robinet 9 pour éliminer l'air résiduel du tuyau 7. Puis fermez-le. (Fig. 3).
- Procédez au remplissage en suivant la procédure décrite au point 6.2.








MI01 Rév. 06 du 08/11/2019





6.2 6.2 PROCÉDURE DE REMPLISSAGE

- Placez le fût PolyKeg® sur une surface stable.
- Nettoyez et désinfectez le connecteur et la valve en suivant les instructions figurant dans la section 5 du présent manuel d'utilisation.
- Connectez la tête de remplissage à la valve.
- Abaissez le levier du connecteur (10) jusqu'en position de fin de course (Fig. 1). Le manomètre (4) indique la pression interne du fût PolyKeg®
- Pour régler la contre-pression, ouvrez le robinet ③ (Fig. 1) jusqu'à atteindre la valeur de contrepression désirée (à titre indicatif, 0,5 bar de moins que la pression de remplissage du produit) puis refermez-le.
- Ouvrez le robinet (9) (Fig. 1) pour commencer le remplissage.
- Utilisez le régulateur de contre-pression 6 (Fig. 1) pour régler et/ou modifier la vitesse de remplissage du produit.
- Une fois atteinte la quantité de produit désirée, fermez le robinet 9 (Fig. 1).

NOTE Ne jamais dépasser le volume nominale de remplissage, afin d'éviter tout risque d'écoulement du produit.

NOTE Pour les fûts avec poche, une fois le remplissage terminé, avant de relever le levier du connecteur:

- Fermez le régulateur 6.
- Ouvrez le robinet 3 pour porter la contre-pression à une valeur égale ou légèrement supérieure à celle utilisée lors du remplissage du produit.
- Fermez le robinet 3.
- Relevez rapidement le levier du connecteur (10) (Fig. 1).
- Déconnectez la tête de remplissage du fût.
- Enlevez tout résidu de produit de la valve.
- Nettoyez et désinfectez la valve.
- Placez la capsule de protection sur la valve (Fig. 2).

7. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES FÛTS SANS POCHE

Pour utiliser le fût PolyKeg® dans les systèmes de remplissage automatique, suivez les instructions ci-après:

- 1. Le fût PolyKeg® peut être rempli avec la valve orientée aussi bien vers le haut que vers le bas.
- 2. Les fûts PolyKeg® sont livrés pressurisés @ 1 bar avec azote (prêts à être remplis).
- 3. La charge axiale maximale du fût PolyKeg® (force de verrouillage) varie selon la pression interne de celui-ci. Valeurs de référence:
 - 100 kg à 1 bar (par défaut).
 - 60 kg à 0 bar (si dépressurisé pendant le remplissage).
- 4. La surface de contact de la valve PolyKeg® doit être désinfectée conformément aux instructions figurant dans la section 5 du présent manuel d'utilisation.
 - Pression maximale de l'eau: 1 bar
 - Température maximale de l'eau: 100°C
- 5. Les valves PolyKeg® sont compatibles avec les standards industriels des systèmes de soutirage. Pour plus d'informations concernant le remplissage, demandez le dessin technique PolyKeg® spécifique à chaque valve.

7.1 PROCÉDURE DE REMPLISSAGE:

- 1. Connectez la tête de remplissage à la valve du fût PolyKeg®.
- 2. Nettoyez et désinfectez la valve.
- 3. Ouvrez la valve du fût.
- 4. Si nécessaire, réglez la contre-pression en fonction des paramètres de pression/température du produit en cours de remplissage.
- 5. Commencez le remplissage du produit: le liquide entre dans le fût.
- 6. Une fois atteinte la quantité voulue, arrêtez le remplissage.
- 7. Fermez la valve du fût.
- 8. Déconnectez la tête de remplissage.
- 9. Enlevez tout résidu de produit de la valve.
- 10. Nettoyez et désinfectez la valve.
- 11. Placez la capsule de protection sur la valve.

8. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES FÛTS AVEC POCHE

Lors de l'utilisation des fûts PolyKeg® avec poche interne avec des systèmes de remplissage automatique, il est nécessaire de suivre les instructions suivantes:

- Le fût PolyKeg® avec poche peut être rempli avec la valve orientée aussi bien vers le haut que vers le bas.
- 2. Le remplissage doit être exclusivement effectué à travers le canal central de la valve (c'est-à-dire le canal d'écoulement du produit pendant le soutirage).
- 3. Les fûts Polykeg® avec poche sont livrés avec:
 - une pression @ 1 bar entre fût et poche
 - une pression @ 0,5 bar avec du CO2 dans la poche.
- 4. La charge axiale maximale du fût PolyKeg® (force de verrouillage) varie selon la pression interne de celui-ci. Valeurs de référence:
 - 100 kg à 1 bar (par défaut).
 - 60 kg à 0 bar (si dépressurisé pendant le remplissage).
- 5. La surface de la valve PolyKeg® doit être désinfectée conformément aux instructions figurant dans la section 5 du présent manuel d'utilisation.
- 6. Les valves PolyKeg® sont compatibles avec les standards industriels des systèmes de soutirage. Pour plus d'informations concernant le remplissage, demandez le dessin technique PolyKeg® spécifique à chaque valve.

IMPORTANT: Pour le remplissage de fûts PolyKeg® avec poche dotés d'une valve A, G ou K:

- Utilisez la course adéquate pour la tête de remplissage et référez-vous au dessin technique PolyKeg®.
- Une fois le remplissage terminé, portez la contre-pression entre le fût et la poche à une valeur égale ou légèrement supérieure à celle utilisée lors du remplissage du produit.

8.1 PROCÉDURE DE REMPLISSAGE:

- 1. Connectez la tête de remplissage à la valve du fût PolyKeg[®].
- 2. Nettoyez et désinfectez la valve.
- 3. Ouvrez la valve du fût.
- 4. Si nécessaire, réglez la contre-pression en fonction des paramètres de pression/température du produit en cours de remplissage, afin de régler et/ou modifier la vitesse de remplissage du produit.
- 5. Commencez le remplissage du produit: le liquide entre dans le fût.
- 6. Une fois atteinte la quantité voulue, arrêtez le remplissage.
- 7. Portez la contre-pression entre le fût et la poche à une valeur égale ou légèrement supérieure à celle utilisée lors du remplissage du produit.
- 8. Fermez la valve du fût.
- 9. Déconnectez la tête de remplissage.
- 10. Enlevez tout résidu de produit de la valve.
- 11. Nettoyez et désinfectez la valve.
- 12. Placez la capsule de protection sur la valve.

9. INSTRUCTIONS POUR LE SOUTIRAGE

ATTENTION:


Fût jetable pour applications professionnelles: avant de l'utiliser, veuillez consulter le manuel d'utilisation du fût PolyKeg® ainsi que celui de votre installation de soutirage. Si vous ne maîtrisez pas l'utilisation du fût PolyKeg® ou des systèmes de soutirage, contactez vos fournisseurs pour recevoir une formation adéquate.


L'installation de soutirage doit être équipée d'un réducteur de pression, incluant une soupape de sécurité, afin de ne pas dépasser la pression maximale d'utilisation indiquée sur l'étiquette.

Une utilisation inadaptée du fût PolyKeg® et/ou de l'installation de soutirage risque d'endommager ou de faire éclater le fût et d'entraîner des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles.

9.1 PROCÉDURE DE SOUTIRAGE:

- Utilisez des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, etc.).
- Vérifiez que les lieux soient bien ventilés.
- Vérifiez que les pressions de tarage et de travail de votre installation de soutirage soient correctement paramétrées.
- Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces de contact en suivant les indications figurant dans la section 5 du présent manuel.
- Connectez le connecteur à la valve du fût PolyKeg® (Fig. 1-2-3 ♣) et effectuer le soutirage.
- Pour déconnecter le fût de l'installation de soutirage, procéder comme indiqué sur les Fig. 1-2-3 ★.







Dans le cas où il serait nécessaire de déconnecter provisoirement le fût, ce dernier doit être manipulé et stocké conformément aux instructions indiquées dans la section 2 du présent manuel d'utilisation.


Pour reprendre le soutirage, répétez la procédure de connexion décrite au point 9.1 du présent manuel d'utilisation.

Lorsque le fût est vide, dépressurisez-le immédiatement conformément aux instructions figurant dans la section 10 du présent manuel d'utilisation.

10. INSTRUCTIONS POUR LA DÉPRESSURISATION

Après le soutirage, le fût vide doit être immédiatement dépressurisé à l'aide de la clé (Fig. 2) de dépressurisation, ou bien en actionnant la valve de réduction de pression (PRV) s'il y en a une (Fig. 3). La clé illustrée dans la Fig. 2 convient à tous les types de valves PolyKeg[®]: A, D, G, K, M, S et peut être accrochée sur le dessus du fût, comme le montre la Fig. 1.

Il est interdit et dangereux de jeter un fût ayant une pression interne résiduelle, dans la mesure où il pourrait éclater et provoquer des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles.



10.1 PROCÉDURE DE DÉPRESSURISATION

- 1. Utilisez des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, etc.).
- 2. Vérifiez que l'endroit où le fût va être dépressurisé soit bien ventilé.
- 3. Une fois que le fût a été déconnecté de l'installation de soutirage, enlevez tout résidu de produit de la valve.
- 4. Dépressurisez complètement le fût (0 BAR 0 PSI) avec la clé adaptée (Fig. 4) et/ou en actionnant la valve de réduction de pression (PRV) s'il y en a une (Fig. 5).





11. INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

Le Fût jetable PolyKeg® ne peut pas être réutilisé; il ne doit pas être abandonné dans la nature, mais acheminé dans les centres de collecte prévus à cet effet, complètement vide, dépressurisé et démonté.

Dans une démarche durable, les différents éléments du fût PolyKeg® doivent être déposés à l'aide de la clé de démontage (Fig. 1) en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

11.1 PROCÉDURE DE DÉMONTAGE

- 1. Vérifiez que le fût soit vide.
- 2. Procédez à la dépressurisation (en suivant les instructions figurant dans la section 10 du présent manuel d'utilisation).
- 3. Dévissez la valve à l'aide de la clé de démontage (Fig. 2-3).
- 4. Séparez les différents éléments du fût (A-B-C) Fig. 4.
- 5. Réduisez le plus possible l'encombrement de la bouteille, afind de réduire au maximum l'impact environnemental du transport.
- 6. Acheminez les différents éléments (A-B-C) Fig. 4 dans les centres agréés, en fonction de la classification des matériaux définie dans la section 12 du présent manuel d'utilisation et/ou conformément à la législation en vigueur.





12. TABLEAU DES MATÉRIAUX ET SYMBOLES

Dans le but d'atteindre des taux de recyclage élevés et des modèles plus durables, chaque composant du fût PolyKeg®, y compris le ressort de la valve, est fabriqué en matière plastique, en facilitant ainsi le recyclage.

Les symboles et les matériaux utilisés conformément à la Directive 94/62/CE (art. 8) et à la Décision n° 97/129/CE de la Commission européenne sont indiqués ci-dessous.

1		DESCRIPTION	IDENTIFICATION (Décision 97/129/CE)	SYMBOLES DES MATÉRIAUX (CR 14311:2002)	AUTRE
3	2	VALVE	AUTRE MATÉRIAU PLASTIQUE	AUTRE	
	(5)	BONBONNE	PET, MXD6	Z13 PET	77
(4) (5)	3	КІТ РОСНЕ	PP, LLDPE OPA, ALU, OPA, PE	PP LDPE ALU C/LDPE AUTRE	
6 Oly Keg	3)	TUBE	PP	Č ₅ S	
2	① ④ ⑦	DESSUS, BASE, BOUCHON DE PROTECTION	POLYPROPYLÈNE	∑ ₅ 5 PP	
The state of the s	6	ÉTIQUETAGE	LDPE	LDPE	


13. ACCESSOIRES

PolyKeg® a développé des accessoires disponibles sur demande du client qui permettent une gestion correcte du fût.

CLÉ DE DÉPRESSURISATION


Cet accessoire vous permet d'éliminer complètement et en toute sécurité la pression résiduelle présente dans le fût, avant d'envoyer ce dernier au tri différencié.

Pour une utilisation correcte de la clé, veuillez consulter les informations qui figurent dans la section 10 du présent manuel d'utilisation.



CAPSULE DE PROTECTION

Appliqué immédiatement après le remplissage, ce dispositif protège la valve contre toute manipulation et/ou choc lors du transport et du stockage.



CLÉ DE DÉMONTAGE

Cet outil permet le dévissage de la valve et la séparation des différents éléments composant le fût afin de faciliter et optimiser leur recyclage. Pour utiliser correctement cette clé de démontage, veuillez faire référence aux instructions figurant dans la section 11 du présent manuel d'utilisation.



14. OPTIONS

Afin de garantir un remplissage manuel optimal du fût, PolyKeg® recommande d'utiliser les connecteurs de la marque Micro Matic, disponibles pour toutes les valves PolyKeg® A - S - G - D - M - K.

Pour faciliter les opérations, PolyKeg® a développé, pour chaque valve, un kit de remplissage professionnel (Fig. 1). Tous les kits sont disponibles dans des pratiques malettes.

